


天井面 平成20年8月20日14:00 / 外気温**32℃**



未施工部 39℃

施工部 32℃

工場棟の天井面に塗装後撮影した。
未施工の左側は赤く温度低下が見られない。
施工した右側は屋根で天井面の温度が低下した。

※上記の削減結果はこの事例の場合の数値です。